


Badevandsprofil Falkebroen

Denne profil gælder for badestranden, der ligger ved Tejn øst for havnen, jf. kortene.



Stranden

Falkebroen Strand ligger ved Tejn ca. 200 meter øst for Tejn Havn. Profilen omfatter en strækning på ca. 100 m. Stranden, der ligger i bunden af en lille klippevig, er en stenet sandstrand. Ud for stranden består havbunden af sten og klipper. Vanddybden tiltager hurtigt fra stranden og udad. I sæsonen er der monteret en badestige på klipperne.

Adgang, faciliteter m.v.

Adgang til stranden sker fra Tejn Havn ad Østvej. Der er parkeringsmuligheder og offentlige toiletter ved havnen. Der er ingen redningspost på stedet. Der er restauranter og butikker m.v. i Tejn.



- Kontrolstation

Badevandet

Ligesom vandet ved de øvrige bornholmske strande har badevandet ved Falkebroen en stabil saltholdighed mellem 7 og 8 ‰.

Nærmeste kilder til potentiel forurening i nærheden af Falkebroen er nødoverløb fra kloakpumpestationer, der pumper spildevand fra byen til Tejn Renseanlæg. Disse nødoverløb træder kun i funktion ved strømsvigt eller andre nødstilfælde. Tejn Renseanlæg er et moderne biologisk/kemisk renseanlæg, som renser spildevandet fra Sandvig, Allinge, Sandkås, Tejn, Olsker og Rø. Udledningen finder sted til vandløbet Ålebæk, der udmunder umiddelbart vest for Tejn. Ved risiko for forurening af stranden vil der blive advaret med skiltning.

Mange års badevandsdata fra kommunens kontrolstation viser, at vandkvaliteten er god. På baggrund af data fra 2016-2019 er badevandet klassificeret som "udmærket". Den seneste badevandsrapport kan ses på kommunens hjemmeside, www.brk.dk under Kultur- og fritidstilbud/Friluftsliv.

Alger

I Østersøen omkring Bornholm forekommer hvert år opblomstringer af blågrønalger (*Nodularia spumigena*, *Aphanizomenon flos-aqua* m.fl.). Det er et naturligt fænomen, der har været kendt og beskrevet for mere end hundrede år siden. Det optræder i den varme årstid, juli-august, og især i solrige, vindstille perioder kan algerne drive sammen i grødagtige ansamlinger langs udsatte kyster og give anledning til

utiltalende forhold. Der er ingen risiko ved at vade igennem algesuppen for at komme ud til klart vand. Algerne kan dog danne giftige stoffer, og man bør være påpasselig med ikke at få dem i munden. Der advares derfor mod at lade små børn og hunde bade dér, hvor der er mange af disse alger. Kommunen har dog ikke kendskab til, at badende er blevet syge af algerne.

Der kan periodevis drive tang og andre makroalger ind på stranden, hvor det kan give anledning til tanglugt og uæstetiske forhold.

Kontrolstationens beliggenhed	
Medlemsstat	Danmark
Kommune	Bornholm
DKBW Nr.	DKBW1451
Station Navn	Falkebroen
Hydrologisk Reference	9130M
UTM X-koordinat	489990
UTM Y-koordinat	6122381
Reference Net	EUREF89
UTM Zone	33

Ansvarlig myndighed
Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
Tlf: 56 92 00 00
Mail: nmf@brk.dk
Hjemmeside: www.brk.dk