



Badevandsprofil

Jomfrugård


Strandmarken Strand

Denne profil gælder for stranden, der ligger mellem Bakkerne Bådehavn og Dueodde, jf. kortene.



Stranden

Stranden ligger på sydkysten ud for Strandmarken. Profilen omfatter en strækning på i alt ca. 6 km. Stranden er overvejende god sandstrand men med stenforekomster her og der. Vanddybden tiltager jævnt fra stranden til 2 meter dybdekurven ca. 100 m fra land. Bundforholdene med revler og dybere partier er dog meget foranderlige og afhænger af vind og strøm.



▲ Redningspost ● Kontrolstation

Adgang, faciliteter m.v.

Adgang til stranden sker ad Østre Sømarksvej, Sandvejen, Udegårdsvej og Fyrvejen. Der er offentlig parkering og toiletter for enden af disse veje. Der er handicapadgang til stranden fra Fyrvejen. Der er endvidere et røgeri med servering ved Bakkerne Bådehavn og kiosk og restaurant ved Dueodde. Der er redningsposter i forbindelse med parkeringspladserne. Den beskrevne kyststrækning har redningsnumrene (R 294, R 300, R310 og R 330).

Baglandet er et naturområde med et stort antal sommerhuse.

Øleå udmunder ca. 500 m øst for Bakkerne Bådehavn. Endvidere udmunder to små vandløb, Dammebæk og Munkebæk, hhv. vest og øst for kontrolstationen ud for Udegårdsvejen.

Badevandet

Ligesom vandet ved de øvrige bornholmske strande har badevandet ved Strandmarken en stabil saltholdighed mellem 7 og 8 ‰. Strømretning og hastighed afhænger af vinden. Der er generelt tale om små strømhastigheder, undtagen i tilfælde af hård vind.

Der er ingen kilder til spildevandsforurening i nærheden af stranden, og mange års badevandsdata fra kommunens kontrolstation viser, at vandkvaliteten er særdeles god. På baggrund af data fra 2016-2019 er badevandet klassificeret som ”god”. Den seneste badevandsrapport kan ses på kommunens hjemmeside, www.brk.dk under Kultur- og fritidstilbud/Friluftsliv.

Alger

I Østersøen omkring Bornholm forekommer hvert år opblomstringer af blågrøn alger (*Nodularia spumigena*, *Aphanizomenon flos-aqua* m.fl.). Det er et naturligt fænomen, der har været kendt og

beskrevet for mere end hundrede år siden. Det optræder i den varme årstid, juli-august, og især i solrige, vindstille perioder kan algerne drive sammen i grødagtige ansamlinger langs udsatte kyster og give anledning til utiltalende forhold. Der er ingen risiko ved at vade igennem algesuppen for at komme ud til klart vand. Algerne kan dog danne giftige stoffer, og man bør være påpasselig med ikke at få dem i munden. Der advares derfor mod at lade små børn og hunde bade dér, hvor der er mange af disse alger. Kommunen har dog ikke kendskab til, at badende er blevet syge af algerne. Der kan periodevis drive tang og andre makroalger ind på stranden, hvor det kan give anledning til tanglugt. Det er dog sjældent, at tang og makroalger er til gene på længere strækninger af stranden.

Kontrolstationens beliggenhed	
Medlemsstat	Danmark
Kommune	Bornholm
DKBW Nr.	DKBW334
Station Navn	Jomfrugård
Hydrologisk Reference	9140M
UTM X-koordinat	502440
UTM Y-koordinat	6094161
Reference Net	EUREF89
UTM Zone	33

Ansvarlig myndighed
Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
Tlf: 56 92 00 00
Mail: nmf@brk.dk
Hjemmeside: www.brk.dk
Tlf: 56 92 00 00