


# Badevandsprofil

# Bølshavn

Denne profil gælder for badestedet, der ligger ved havnen i Bølshavn, jf. kortene.



## Stranden

Der er ikke en egentlig strand, men badning foregår fra havnemolen i den vig, hvori havnen ligger. Vigen strækker sig ca. 70 m fra de yderste klipper til havnen og har et areal på ca. 5000 m<sup>2</sup>. Vigen har klippebund. Vanddybden i vigen er meget varierende, og umiddelbart uden for vigen er der dybder på over 10 meter. Der er en badestige på det østre molehoved.

### Adgang, faciliteter m.v.

Adgang til havnen sker fra Bølshavn ad en lille lokalvej over for Bølshavnvej. Der er en lille offentlig parkeringsplads ved havnen. Der er toiletter i forbindelse med parkeringspladsen. Der er en restaurant i Bølshavn og restauranter, butikker m.v. i Listed.

Der er en redningspost ved havnen.



▲ Redningspost    ● Kontrolstation

### Badevandet

Ligesom vandet ved de øvrige bornholmske strande har badevandet ved Bølshavn en stabil saltholdighed mellem 7 og 8 ‰. Inde i vigen er der som oftest læ for både bølger og strøm. Uden for vigen kan der ved pålandsvind være kraftig strøm og bølgegang.

Der er ingen kilder til forurening i nærheden af Bølshavn. Mange års badevandsdata fra kommunens kontrolstation viser, at vandkvaliteten er god. På baggrund af data fra 2016-2019 er badevandet klassificeret som ”god”. Den seneste badevandsrapport kan ses på kommunens hjemmeside, [www.brk.dk](http://www.brk.dk) under Kultur- og fritidstilbud/Friluftsliv.

### Alger

I Østersøen omkring Bornholm forekommer hvert år opblomstringer af blågrønalger (*Nodularia spumigena*, *Aphanizomenon flos-aqua* m.fl.). Det er et naturligt fænomen, der har været kendt og beskrevet for mere end hundrede år siden. Det optræder i den varme årstid, juli-august, og især i solrige, vindstille perioder kan algerne drive sammen i grødagtige ansamlinger langs udsatte kyster og give anledning til utiltalende forhold. Der er ingen risiko ved at vade igennem algesuppen for at komme ud til klart vand. Algerne kan dog danne giftige stoffer, og man bør være påpasselig med ikke at få dem i

munden. Der advares derfor mod at lade små børn og hunde bade dér, hvor der er mange af disse alger. Kommunen har dog ikke kendskab til, at badende er blevet syge af algerne. Der kan periodevis drive tang og andre makroalger ind i vigen, hvor det kan give anledning til tanglugt og uæstetiske forhold.

<b>Kontrolstationens beliggenhed</b>	
Medlemsstat	Danmark
Kommune	Bornholm
DKBW Nr.	DKBW361
Station Navn	Bølshavn
Hydrologisk Reference	9130M
UTM X-koordinat	504890
UTM Y-koordinat	6112061
Reference Net	EUREF89
UTM Zone	33

<b>Ansvarlig myndighed</b>
Bornholms Regionskommune
Center for Natur, Miljø og Fritid
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge
Tlf: 56 92 00 00
Mail: <a href="mailto:nmf@brk.dk">nmf@brk.dk</a>
Hjemmeside: <a href="http://www.brk.dk">www.brk.dk</a>